

Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju za Primorsko - goransku županiju za 2024. godinu

Datum	Broj ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Lokacija monitoringa	Uzrok nesukladnosti	Napomena
01.01.-31.01.24.	68	2	Pečine	enterokoki	Uzrok neispravnosti su interne instalacije kućne vodoopskrbne mreže
			Viškovo	enterokoki	Uzrok neispravnosti su interne instalacije kućne vodoopskrbne mreže
01.02.-29.02.24.	80	0	-	-	-
01.03.-31.03.24.	95	3	Gorači	C. Perfringens	-
			Čabar	koliformne bakterije, E. coli, ukupan broj bakterija na 22° C, C. Perfringens	-
			Donji Žagari	ukupan broj bakterija na 22° C	-
01.04.-30.04.24.	94	5	Donji Ložac	koliformne bakterije, E. coli, enteroki, ukupan broj bakterija na 22° C	Lokalna vodoopskrba
			Radočaj Brodski	koliformne bakterije, pH	Lokalna vodoopskrba
			Golik	koliformne bakterije	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora Lokalna vodoopskrba
			Belo	pH	Lokalna vodoopskrba
			Čedanj+ Kupa	koliformne bakterije, E. coli, enteroki	Sniženi pH je prirodna karakteristika izvora Lokalna vodoopskrba